



Titolo (subject)	PARA-001 / 2015	Rev. 0
Parziale fuoriuscita dall'imbracatura	Data (issue date)	01/10/2025
Tipo di Attività: (operation type)	☐ SL ☐ IAD ☒ AFF ☐ Group ☐ Tandem ☐ Coach ☐ other	
Destinatari: (addressed to)	- Istruttori Paracadutisti - Direttori di Lancio - Responsabili di Lancio - Paracadutisti	

Premessa:

(preamble)

Il 6 settembre 2025, intorno alle ore 12:00, durante un lancio AFF di III livello, si è verificato un contatto in fase di discesa con il paracadute aperto tra un istruttore (A) e la vela dell'altro istruttore (B). In seguito al contatto, l'istruttore (A) è parzialmente fuoriuscito dall'imbracatura e la sua vela ha manifestato instabilità di volo. L'istruttore (A) non è riuscito a riconquistare il corretto assetto nell'imbracatura fino all'impatto al suolo, che è risultato fatale.

Informativa di Sicurezza:

(Safety Information)

L'investigazione finalizzata all'accertamento delle cause dell'incidente è tuttora in corso. Sulla base delle evidenze acquisite nella fase preliminare, il team investigativo ritiene necessario emanare le seguenti Raccomandazioni di Sicurezza:

- Si raccomanda l'utilizzo corretto del pettorale dell'imbracatura, che deve essere sempre allacciato in tutte le fasi operative del volo, anche in presenza del nastro panciale aggiuntivo, al fine di assicurare il contenimento del paracadutista ed evitare il rischio di ribaltamento con conseguente espulsione accidentale dall'imbracatura.
- Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza durante la discesa con la vela aperta, in particolar modo con velature ad alte prestazioni.

per eventuali contatti:

(for possible contact)

ENAC – Direzione Safety - Viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma
tel. +39 06 445961 - protocollo@pec.enac.gov.it
safety@enac.gov.it

I contenuti del presente documento, sebbene non siano obbligatori, sono pratiche raccomandate dall'ENAC
The contents of this document, although not mandatory, are recommended practices