

A tutte le Direzioni Aeroportuali
LORO SEDI

ENAC

Protocollo del 08/03/2010

0016566/DIRGEN/AIN

E p.c.
Alle Direzioni CAP – COP – GSV
SEDE

**Oggetto : Raccomandazione di sicurezza ANSV- 22/17-07/1/A/08
Recinzione aeroportuale**

L' Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha pubblicato sul proprio sito internet all'indirizzo www.ansv.it la relazione sull'incidente occorso all'aeromobile di marche I-HHHH in data 14 Gennaio 2007.

Tale relazione contiene la raccomandazione di sicurezza indicata in oggetto , il cui testo è il seguente :

“sensibilizzare i gestori degli aeroporti privati sulla necessità della presenza di un'adeguata rete di recinzione lungo l'intero perimetro aeroportuale a salvaguardia della sicurezza delle operazioni di volo”

L' ENAC intende recepire la raccomandazione .

Pertanto , premesso che, per quanto riguarda gli aeroporti del demanio aeronautico a gestione diretta, l'Ente ha già predisposto un piano , in parte realizzato ed in parte in fase di realizzazione, per dotare i medesimi di apposita recinzione perimetrale, per ciò che concerne gli aeroporti privati di cui all'art. 694 del Codice della Navigazione, si prega codeste Direzioni Aeroportuali di voler sensibilizzare i gestori aeroportuali presenti sul territorio sulla necessità di installare la recinzione lungo tutto il perimetro aeroportuale e, per tale manufatto, di dotarsi di un piano di manutenzione ordinaria/straordinaria secondo necessità .

Il Direttore
Roberto Vergari

