

ORDINANZA N. 15/2015/CNE

**INFISSIONE DEI PALI BATTUTI DI FONDAZIONE DELL'EDIFICIO DI DARSENA
DELL'AEROPORTO MARCO POLO**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST

VISTO il progetto di "Percorso Pedonale Assistito (Moving Walkway) Darsena Terminal rev. 1 approvato da Enac - Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti con nota n. 93104/Enac/CIA del 5 settembre 2014;

VISTO gli artt. 687, 688, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli art. 16 e 17 dell'ordinanza 1/73;

RITENUTA la necessità di regolamentare, in sicurezza il traffico acqueo nel periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di infissione dei pali battuti di fondazione dell'edificio di Darsena - contenuto all'interno del progetto per la realizzazione del Moving Walkway di cui sopra;

ORDINA

Art. 1

a tutte le unità nautiche in transito nell'area predetta di:

- prestare la massima attenzione in entrata/uscita dall'area, attenendosi alle eventuali indicazioni da parte del personale addetto di cantiere;
- mantenere la velocità minima compatibile con le esigenze di manovra e limitare al minimo il moto ondoso;
- mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi d'opera impegnati nell'intervento;

Art. 2

vigente la seguente ordinanza dalla data odierna fino al 20 ottobre 2015 e comunque sino al termine dei lavori;


Art. 3

la sua diffusione all'Utenza tutta a cura del Gestore Aeroportuale Save SpA.

Aeroporto Marco Polo, lì 15 settembre 2015

Il Direttore

Dott.ssa Roberta Carli



DMF

