

ENAC

Protocollo del 28/03/2013.

0037834/CSS

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

Direzioni Aeroportuali

p.c.:

Direttore Generale

Vice Direttore Generale

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Direttore Centrale Attività Aeronautiche

Direttore Centrale Spazio Aereo

Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo

Oggetto: DPR 133/2010 sulla disciplina del volo da diporto e sportivo

Ad integrazione di quanto comunicato con lettera 128052/CSS del 5 Ottobre 2011, che ad ogni buon conto si allega in copia, sentita la Direzione Centrale Spazio Aereo si desidera chiarire quanto segue.

In caso di richiesta di autorizzazione, relativa ad apparecchi VDS cosiddetti "non avanzati", per:

- attività aeroscolastica autorizzata sul medesimo aeroporto a Scuole di Volo federate o aggregate all'Aero Club d'Italia;
- b. attività collegate alla presenza di imprese di costruzione/manutenzione sullo specifico aeroporto

laddove si tratti di aeroporto non aperto a traffico commerciale all'esterno di spazi aerei controllati e zone di traffico aeroportuale (ATZ) non si ritiene necessario imporre la segregazione tra traffico di aviazione generale e VDS; dovrà tuttavia essere assicurato un adeguato coordinamento operativo a cura dell'Ente o della Società richiedente l'autorizzazione. Inoltre, limitatamente all'attività scolastica, non è necessaria la certificazione di fonia significando che gli allievi solisti voleranno sotto la diretta responsabilità dell'istruttore e da questi valutati idonei all'uso della fonia.

Per le attività di cui sopra non è inoltre richiesta l'installazione a bordo di transponder di modo "C".

Le eccezioni di cui sopra decadono qualora non ricorrano più le condizioni summenzionate.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale

Enea Guccini 🔪

Viale Castro Pretorio, 118 00185 Roma centr. +39 06 44596-1 c.f. 97158180584 tel. +39 06 44596332 fax +39 06 44596331 standard.slcurezza@enac.gov.it www.enac.gov.it