

ORDINANZA N. 13/2014

Il Direttore dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino,

- VISTI gli artt. 692, 693, 702, 704, 705, 718, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTI i Regolamenti Europei nn. 300/2008 e 185/2010;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza;
- VISTA la nota n. U 0000793 del 16/05/2014 con la quale Aeroporti di Roma S.p.A. ha richiesto la emissione di apposita Ordinanza al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria della recinzione aeroportuale
- OTTENUTA l'approvazione da parte del Comitato per la Sicurezza Aeroportuale del 29/06/2014;

ORDINA

- Art. 1) A decorrere dal 09/06/2014 e fino alla data di ultimazione lavori, Aeroporti di Roma S.p.A. eseguirà gli interventi così come meglio specificati nella nota n. U 0000793 del 16/05/2014 e relativi allegati che fanno parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 2) Sarà cura di Aeroporti di Roma garantire la sorveglianza delle aree per tutto il periodo dei lavori, nonché comunicare la data di effettiva conclusione dei medesimi.
- Art. 3) L'inosservanza alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, sarà sanzionata a norma dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.
- Art. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Fiumicino, 06. 06. 2014

Il Direttore
Vitaliano Turrà



ENAC

Mancino

SVS/AAR

Protocollo del 21/05/2014

0053324/CFC

Gruppo ADR

Aeroporti di Roma SpA

U0000793 16/05/2014

Spett.le

E.N.A.C.

Direzione Aeroportuale Roma

Aeroporto Leonardo da Vinci

Uffici Epua 1

00054 Fiumicino

c.a. V. Turra

c.a. M. Mancino

anticipata via mail: m.mancino@enac.gov.it

**Oggetto: Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino
Manutenzione straordinaria della recinzione doganale
Richiesta Emissione Ordinanza**

Con riferimento a quanto descritto in oggetto, si informa codesta Spettabile Ente della necessità di eseguire degli interventi manutentivi urgenti sulla recinzione doganale dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, nelle aree specificate meglio in allegato.

La manutenzione prevederà principalmente la demolizione completa di porzioni di recinzione doganale (di lunghezza circa di 100 m ciascuna), ed il rifacimento di una nuova, conforme a tutti i requisiti descritti nella scheda n.7 del Programma Nazionale di Sicurezza ENAC dal titolo "Controlli di sicurezza delle Infrastrutture Aeroportuali".

Al fine di eseguire i lavori in sicurezza e garantire continuità alla recinzione doganale, si procederà secondo le seguenti modalità:

Fase 1: Posa in opera di una recinzione provvisoria. Verrà realizzata una recinzione provvisoria, poggiata su new jersey e rispondente ai requisiti descritti nella scheda n.7 del programma Nazionale di Sicurezza Enac (Figura1), sul lato esterno del sedime aeroportuale. Si procederà alla fase successiva solamente nel momento in cui la recinzione sarà stata ultimata ed approvata in fase di sopralluogo dagli Enti di Sicurezza.

Fase 2: Demolizione e realizzazione nuova recinzione doganale. La porzione di recinzione soggetta a manutenzione sarà completamente demolita e verrà realizzata una nuova rispondente ai requisiti descritti nella scheda n.7 del programma Nazionale di Sicurezza Enac, e di seguito rappresentata (Figura 2). Solamente al termine dei lavori e dopo l'approvazione della nuova recinzione da parte degli Enti di Sicurezza, sarà possibile rimuovere la recinzione provvisoria.

Nel caso in cui, durante gli interventi, dovesse essere richiesto l'apertura di porzioni di recinzione senza l'installazione di una recinzione provvisoria, le stesse saranno coordinate attraverso la Sala Operativa della Sicurezza AdR, e l'area sarà presidiata da personale Security.

La recinzione provvisoria, che sarà installata esternamente al sedime aeroportuale, in alcune porzioni, dovrà essere posizionata su terreni di proprietà terze, nello specifico nell'allegato "Aree di intervento critiche".

Aeroporti di Roma S.p.A.

Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320

00054 Fiumicino (Roma)

Cap. Soc. Euro 62.224.743,00 int. vers.

Cod. Fisc. e num d'iscr. del Registro

delle Imprese di Roma 13032990155

Repertorio Notizie Economiche ed

Amministrative di Roma n° 971268

Partita IVA - 06572251004

"Società soggetta a direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A."

tel. 06-65951 - fax. 06-65953646

www.adr.it - aeroportidroma@adr.itaeroportidromaspa@pec.adr.it

Aeroporto G.B. Pastine, Ciampino:

Via Appia Nuova 1651

00043 Ciampino (Roma)

tel. 06-65951

05



definite con le lettere A, B, C e definite da visura catastale con la particella n.104, Foglio 729 (per le aree A e B) e particella n. 44 Foglio 724 (area C).

Le attività manutentive avranno una durata totale di 240 giorni naturali e consecutivi a partire dal 03 Giugno 2014 di cui, i primi 90 giorni, sulle aree critiche definite A, B, C per le quali si richiede apposita ordinanza per la posa in opera della recinzione doganale provvisoria ed il passaggio di personale.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Aeroporti di Roma S.p.A.



Ing. Nunzio D'Auria

Allegato: Aree di Intervento Critiche

Area Intervento Critica A: Pista di Volo 16R/34L

Lunghezza: 70 ml circa

Intervento: Realizzazione nuova recinzione doganale




Handwritten signature or mark.

Area Intervento Critica B: Pista di Volo 16R/34L

Lunghezza: 90 ml circa


Intervento: Realizzazione nuova recinzione doganale



Area Intervento Critica C: Uscita Sottopasso Pista di volo 07/25

Lunghezza: 110 ml circa

Intervento: Realizzazione nuova recinzione doganale



2

Area Intervento D: Area Cargo City (In prossimità del cancello n.15)

Le aree land side sono del gestore

Lunghezza: 700 ml circa

Intervento: Realizzazione nuova recinzione doganale




Figura 1: Schema recinzione doganale provvisoria







Figura 2: Schema nuova recinzione doganale



PARTICOLARI STAFFE PER ARMATURA MURO



Handwritten signature