



TOGETHER, BEYOND FLYING

Aeroporti di Roma SpA - Prot. 15/04/2026.0007574.U

Spett.le

ENAC

Direzione Aeroportuali Lazio

Aeroporto Leonardo da Vinci

00054 Fiumicino Aeroporto

c.a. **Dott.ssa P. Terlizzi**

c.a. **Dott.ssa S. Fiorenza**

Via pec: protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Ordinanza n.09/2026 per il "Restringimento di carreggiata di via Arturo Ferrarin, via Generale Felice Santini e via Francesco Aurelio Di Bella - Aeroporto "L. da Vinci" Fiumicino"

La scrivente, in riferimento all'ordinanza in oggetto, chiede la possibilità di prorogare temporalmente la stessa fino al **30/04/2026** a seguito del persistere di alcuni rallentamenti dovuti alla riprotezione su altri tracciati dei sottoservizi ricadenti nelle aree di scavo, in particolare restano attive le attività:

Fase 2 DEVIAZIONE 3 - "Degrassatore fase 2" (Area 3 e 3 bis) e "Esterni e scala 1" (Area 4).

Si allega la planimetria delle aree di intervento, che restano invariate, rispetto all'ordinanza emessa.

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Aeroporti di Roma S.p.A.
Il Responsabile del procedimento
 Ing. Santo Massimiliano Marceca

Allegati c.s.d.

Aeroporti di Roma S.p.A.

Società soggetta a direzione
e coordinamento di Mundys S.p.A.

adr.it

Via Pier Paolo Racchetti, 1
00054 Fiumicino (Roma)
Tel. +39 06 65951
Fax. +39 06 65953646
aeroportidiromaspa@pec.adr.it
aeroportidiroma@adr.it

P. IVA 06572251004
Cap. Soc. € 62.224.743,00 int. vers.
Cod. Fisc. e n. iscrizione Registro
delle Imprese 13032990155
Repertorio Notizie Economiche
ed Amministrative di Roma n. 971268

Aeroporto G.B. Pastine

Via Appia Nuova, 1651
00043 Ciampino (Roma)
Tel. +39 06 65951

ALLEGATI GRAFICI ALLA RICHIESTA DI ORDINANZA

Deviazione 3 - “Degrassatore fase 2” e “Esterni e Scala 1”.

